
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av lagerboxar för landställssystem

GÄLLER: Modellerna MU-2B, MU-2B-10, -15, -20, -25 och -26 med S/N 008 tom 347 undantaget S/N 313 och 321; och MU-2B-30, -35 och -36 med S/N 501 tom 696 undantaget S/N 652 och 661

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Mitsubishi MU-2 Service Bulletin No. 230 daterad 5 mars 1997

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum

UNDERLAG: Mitsubishi MU-2 Service Bulletin No. 230 daterad 5 mars 1997 eller senare utgåva

REFERENS: TCD-4684-97

BESLUTSDATUM: 1997-11-18

LFS 1997:53

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Norrköping	62450