

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Borttagning av säkerhetslina till tanklock

GÄLLER: Mooney - M20F alla S/N
" M20J S/N 24-0001-24-3381
" M20L S/N 26-0001-26-0041

ATGÄRD: Enligt FAA AD 97-26-08 och Mooney Aircraft Corporation SB No M20-259, utgivningsdatum 1 sept, 1996 eller senare revision

TID FÖR ATGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum

UNDERLAG: FAA AD 97-26-08 Mooney Aircraft Corporation Service Bulletin No M20-259, utgivningsdatum 1 september, 1996 eller senare utgåva

REFERENS: FAA AD 97-26-08

BESLUTSDATUM: 1998-01-21

LFS 1998:4

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450