
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrosionskontroll av vevaxel

GÄLLER: Textron Lycoming 320 serien begränsade till 160 hp och 360-serien fyr-cylindriga motorer med installerad fast propeller, undantaget motorer angivna i FAA AD 98-02-08 samt installerade i luftfartyg enligt FAA AD 98-02-08.

Revision 1 av detta LVD omfattar redigering av text, dock ingen ändring av åtgärd.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 98-02-08. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: I enlighet med FAA AD 98-02-08 räknat från 30 mars 1998.

UNDERLAG: Textron Lycoming Mandatory Service Bulletin (MSB) No. 505B, daterad 1 december, 1997
Textron Lycoming Mandatory Service Bulletin (MSB) No. 530, daterad 1 december, 1997

REFERENS: FAA AD 98-02-08

BESLUTSDATUM: 13 augusti 2003

LFS 2003:102

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450