

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av huvudbalken vid förstärkning för landställsinfästningar

GÄLLER: Beagle B121 Pup Serierna 1, 2 och 3

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i British Aerospace Regional Aircraft Service Bulletin B 121/105

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid tider och intervaller angivna i Service Bulletin B 121/105

UNDERLAG: British Aerospace Regional Aircraft Service Bulletin B 121/105

REFERENS: CAA AD 005-01-98, kopia bifogad

BESLUTSDATUM: 1998-03-23

LFS 1998:17

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

005-01-98

APPLICABILITY Beagle B121 Pup Series 1, 2 and 3 aircraft.

SUBJECT - DESCRIPTION Fuselage - To introduce inspections at the main-spar.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with British Aerospace Regional Aircraft Service Bulletin B121/105 at the thresholds detailed in the bulletin. The Service Bulletin introduces structural inspections of the main-spar doubler at the main landing-gear attachment points. This action is required to determine aircraft airworthiness. This Service Bulletin supersedes Service Bulletin B121/102 (CAA AD 005-10-96).

.....