
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bakre struktur

GÄLLER: DH C1 Chipmunk

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av CAA AD 014-11-97

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom tid och intervall angiven i British Aerospace Technical News Sheet (TNS) CT(C1) No. 176 utgåva 2

UNDERLAG: CAA AD 014-11-97
British Aerospace Technical News Sheet (TNS) CT (C1) No 176 utgåva 2

REFERENS: CAA AD 014-11-97

BESLUTSDATUM: 1998-05-08

LFS 1998:35

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450