
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av magnetbroms.

GÄLLER: Agusta Bell modell AB 206B utrustade med magnetbroms P/N 204-001-376-3 tillverkade av Memcor Truohm (Vendor P/N MP498-3) och levererade reservdelar med S/N enligt bifogad kopia av ENAC AD 2001-524.

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt ENAC AD 2001-524.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Agusta Bolletino Technico 206-236

UNDERLAG: Helicopters AB 206B Agusta Bolletino Technico 206-236

REFERENS: ENAC AD 2001-524

BESLUTSDATUM: 9 januari 2002

LFS 2002:07

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450



Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
2001-524
del 06/12/2001

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Elicotteri Agusta-Bell AB 206B - Freno magnetico

P.A. Ripetitiva: SI

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:
AGUSTA B.T. 206-236
- Prescrizioni Estere:

!!!! APPLICAZIONE URGENTE!!!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 14 Dicembre 2001.

SCADENZA:

Come indicato nel Bollettino Tecnico a riferimento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

APPLICABILITA':

Elicotteri Agusta-Bell AB 206B, equipaggiati con freni magnetici P/N 204-001-376-3 di costruzione Memcor Truohm (P/N Vendor MP498-3) e i freni magnetici forniti come parti di ricambio. I freni magnetici P/N 204-001-376-3 con S/N's 48150, 48152, 48165, 48166, 48169, 48170, 48171 e 48172 non sono interessati all'applicazione della presente PA.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni prescritte dal Bollettino Tecnico a riferimento, in accordo con le procedure in essi specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

Si riporta di seguito il testo della suddetta AD, nella versione in lingua inglese:

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2001-524, issued 6/12/2001.

!!! URGENT ACTION REQUIRED !!!

EFFECTIVE DATE: 14 December 2001

APPLICABILITY: All helicopters Agusta-Bell AB 206B equipped with magnetic brakes P/N 204-001-376-3 manufactured by Memcor Truohm (P/N Vendor MP498-3) and delivered spare magnetic brakes. Magnetic brakes P/N 204-001-376-3 with S/N's 48150, 48152, 48165, 48166, 48169, 48170, 48171 and 48172 do not require the accomplishment of this PA.

COMPLIANCE:

As indicated in the referenced applicable Agusta Service Bulletin, since the effective date of this PA unless already accomplished.

REFERENCE:



Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

**PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'**Prescrizione
2001-524
del 06/12/2001Pag. 2 di 2

Helicopters AB 206B - Bollettino Tecnico 206-236;

DESCRIPTION:

Carry out the inspections called for by the referenced Service Bulletin, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

-----FINE-----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITÀ** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITÀ** deve essere annotata - a cura dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.