
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Identifiering av icke luftvärdiga motorer.

GÄLLER: Turbomeca Artouste III B, B1, BF, BF1 vilka tidigare använts av operatörer som inte varit under kontroll av civil luftfartsmyndighet. (militär, stats-operatör,...)

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt DGAC AD 2002-597(A). Refererad AD finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.gsac.fr/main/index.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD 2002-597(A)

UNDERLAG: Turbomeca Service Bulletin No. A218 72 0094 utgåva 3 eller senare godkänd utgåva.

REFERENS: DGAC AD 2002-597(A)

BESLUTSDATUM: 17 december 2002

LFS 2002: 177

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450