
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av avgasrör.

GÄLLER: Alla PT6A motorer enligt CF-2002-47.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Transport Canada CF-2002-47. Refererad AD finns tillgänglig på följande internetadress:
<http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/continuing/ad.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt CF-2002-47.

UNDERLAG: Pratt & Whitney Canada Service Bulletin No. 1610 R2 daterad 1 oktober 2002 eller Service Bulletin No. 12173 R1 daterad 19 juli 2002.

REFERENS: Transport Canada CF-2002-47.

BESLUTSDATUM: 17 december 2002

LFS 2002: 178

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450