
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av Utlösningshandtag

GÄLLER: Parachutes de France Flexpack P512 (xx)(xx) modeller.

ÅTGÄRD: Utför kontroll av utlösningshandtaget och dess låsning samt eventuella vidare åtgärder enligt DGAC AD 2003-088(AB).

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa användande av fallskärm Flexpack P512 (xx)(xx).

UNDERLAG: Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande Internetadress: http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/index_fr eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: DGAC AD 2003-088(AB)

BESLUTSDATUM: 21 mars 2003

LFS 2003:33

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450