
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av "Hydromechanical Unit" (HMU)

GÄLLER: Motor Rolls-Royce/Allison modell 250-C30R/3, -C30R/3M, -C47B, och -C47M.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-13-10. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA 2003-13-10

UNDERLAG: Rolls-Royce Corp. Service Bulletin No. CEB A-73-3103 (250-C30 engines), el CEB A -73-6030 (250-C47 engines) Revision 3 daterad 5 juni 2003

REFERENS: FAA AD 2003-13-10

BESLUTSDATUM: 8 juli 2003

LFS 2003:78

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450