
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av impeller.

GÄLLER: Pratt & Whitney Canada JT15D-1, JT15D-1A, JT15D-1B med impeller partnummer 3020365 installerade.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt Transport Canada AD CF-2003-17. Refererad AD finns tillgänglig på följande Internetadress:
<http://www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/continuing/ad.htm> eller kan erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Transport Canada AD CF-2003-17.

UNDERLAG: Pratt & Whitney Canada Service Bulletin Nr. 7590 daterad 2003-05-23.

REFERENS: Transport Canada CF-2003-17

BESLUTSDATUM: 25 juli 2003

LFS 2003: 84

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450