
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av bakre tryckskott

GÄLLER: Raytheon Aircraft Company (Beech) 90, 100, 200

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 2003-13-16. Refererad AD finns tillgänglig på följande Internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2003-13-16.

UNDERLAG: Raytheon Aircraft Mandatory Service Bulletin Nr. 53-3513, rev 1 daterad oktober 2002.

REFERENS: FAA AD 2003-13-16

BESLUTSDATUM: 25 juli 2003

LFS 2003: 86

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikobplan 11	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450