
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av "slider" och styrlinor

GÄLLER: Alla fallskärmar av typen: TECHNO 240, P/N R01-240-() reserv fallskärm

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i DGAC AD No. 2003-301(A). Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.gsac.fr/main/index.htm> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt DGAC AD No. 2003-301(A)

UNDERLAG: Parachutes de France Service Bulletin SB1/2003/TECH240

REFERENS: DGAC AD 2003-301(A)

BESLUTSDATUM: 25 augusti 2003

LFS 2003:107

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450