

TELEFONSTYRELSEN
STOCKHOLMSTRÄDGATAN 10, SÖDER
TELEFONSTYRELSEN
TELEGRAMADRESS:
LUFTHÄLSNINGS- EMBÄTT
KILBYN 10, LAR, STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 359
6 mars 1969

359 Gäller: Helikopter typ HUGHES 269 A, 269 A-1, 269 A-2 och
269 B försedd med stjärtrotorblad
P/N 269 A 6035 (blad med låg spets-
hastighet.)

Tid för
åtgärd: Då stjärtrotorbladen uppnått 5000 flygtimmar.

Åtgärd: BYTE AV STJÄRTROTORBLAD

Flygtiden för stjärtrotorblad, P/N 269 A 6035, har begränsats till 5000 timmar. Alla rotorblad av denna typ skall då denna flygtid uppnåtts demonteras och märkas så att de ej av misstag kan återinsättas i tjänst. Bladen ersättes med nya eller begagnade blad av samma typ.

Tid för
ikraftträdande: 14 mars 1969.

Referens: FAA Airworthiness Directive AD 69-4-3.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns rese-
dagbok och journalkort med hänvisning till denna luft-
värdighetsanvisnings nummer.