

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av rörsystem för bakre lager

GÄLLER: Arriel 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B2, 1C, 1C1, 1D och 1K

ÅTGÄRD: För att undvika risk för brand i motorutrymmet på grund av brott på oljeledningen för gasgeneratorns bakre lager, skall rörsystemet modifieras enligt modifiering TURBOMECA ARRIEL TU 144 (se Turbomeca Service Bulletin No 72.292.088)

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom en månad, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Turbomeca Service Bulletin No 72.252.088

REFERENS: Consigne de Navigabilité 86-147(B)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-10-13

LFS: 1986:40

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250