

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av skylt för bränslekran

GÄLLER: Partenavia modell P68 och P68B t o m S/N 122, som har 4-vägs kran Secondo Mona P/N 7.1007

ÅTGÄRD: Byt ut befintlig bränslekransskylt P/N 7.1053 mot en förbättrad skylt med P/N 7.1055 enligt anvisningarna i angivet underlag

ANMÄRKNING: AFM Revision 2 skall vara införd

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 30 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Partenavia SB No 14 Rev 1

REFERENS: RAI AD 85-150/P68-7

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-01-30

LFS 1986:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250