

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av lager för styrplatta/smörjning

GÄLLER: Agusta A109A och A109AII

ÅTGÄRD: Utför inspektion av lagring för styrplattan och utför smörjning av lagringen enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: PART I: Var 50:nde flygtimme eller var tredje kalender-
månad

PART II: Var 600:de flygtimme eller var 24:e kalendermånad

UNDERLAG: Agusta BT 109-56

REFERENS: RAI 86-137/A109-40

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-11-17

LFS: 1986:41

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250