

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av balansvikter/höjdroder

GÄLLER: Pilatus Britten-Norman modell BN-2 och BN-2A, alla S/N
(dock ej flygplan, som är modifierade enligt BN mod
NB/M/990)

ÅTGÄRD: Utför kontroll av balansvikter för höjdroder enligt
anvisningar i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Britten-Norman SB BN-2/113

REFERENS: CAA AD 004-07-86 och FAA AD 86-23-02

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-01-26

LFS: 1987:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.