

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/sprickundersökning av stabilisator

GÄLLER: Enstrom modell F28, F28A, F28C, F28C-2 och F28-F

ÅTGÄRD: Utför kontroll av stabilisatorns infästning samt sprickundersökning av stabilisatorbalk med magnaflux, dye penetrant och förstöringsglas enligt anvisningarna i angivet underlag

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** 1. Kontroll av stabilisatorns infästning
Före varje flygning, räknat från LVD utgivningsdatum

2. Sprickundersökning
Inom 10 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum. Därefter upprepade inspektioner i intervaller av 100 flygtimmar.

UNDERLAG: Enstrom SB 0076

REFERENS: FAA AD 88-11-06

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1988-10-13

LFS: 1988:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.