

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/modifiering av alternativt luftintag

GÄLLER: Piper modell PA-46-310P, S/N 46-8408001 t o m 46-8608067, 4608001
t o m 4608018, 4608021, 4608023 och 4608025

ÅTGÄRD: Utför kontroll och modifiering enligt anvisningarna i angivet
underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Piper Service Letter 985 och Service Bulletin 852

REFERENS: FAA AD 87-04-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-05-25

LFS: 1987:12

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.