

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av kopplingsanordning

GÄLLER: Am-Safe Inc. säkerhetsbälten P/N 501825-403, 501907-401, 501907-403, 501907-405, 502061-401, 402147-401 och 502147-403

ÅTGÄRD: Kontrollera och byt ut alla berörda kopplingsanordningar, som tillhör tillverkningsparti "Lot 04" enligt anvisningarna i angivet underlag

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 90 dagar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Am-Safe SB No. AS 001

REFERENS: FAA AD 87-17-06

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1987-10-22

LFS: 1987:28

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.