

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bränslepåfyllningsöppning

GÄLLER: PIPER modell PA-31, PA-31-300, PA-31-325 (S/N 31-1 t o m 31-8312019), PA-31-350 (S/N 31-5001 t o m 31-8452021), PA-31-350 (T1020) (S/N 31-825300 t o m 31-8553002), PA-31P (S/N 31P-1 t o m 31P-7730012), PA-31P-350 (S/N 31P-8414001 t o m 31P-8414050), PA-60-60, PA-60-601, PAF-60-601P, PA-60-60 och PA-60-700P alla S/N utrustade med kolvmotorer.

ÅTGÄRD: Inför modifiering av bränslepåfyllningsöppning enligt anvisningarna i angivet underlag.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 12 kalendermånader räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: Piper SB No 797B

REFERENS: FAA AD 87-21-01

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1987-12-02

LFS: 1987:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.