

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fallskärmskalott

GÄLLER: GQ Security Parachutes, Inc. fallskärmskalott, modell
No. 79A1684-(), godkänd enligt TSO C23b

ÅTGÄRD: Kontrollera fallskärmskalotten på berörda räddningsfallskärmar
och byt ut samt kassera fallskärmskalott av ovanstående modell

TID FÖR
ÅTGÄRD Innan fallskärm med denna typ av fallskärmskalott tas i bruk,
räknat från LVD utgivningsdatum

REFERENS: FAA AD 88-05-08

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-04-08

LFS: 1988:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.