

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
PIERRE ROBIN - 2



LVA nr

1934	Titel: <u>Kontroll av bränslemängdsgivare, vingtankar</u> Gäller: Pierre Robin modell DR 200, DR 250, DR 250B, DR 250-160, DR 250B-160, DR 250A-160, DR 253, DR 253B, DR 340, DR 360, DR 380, DR 400-160, DR 400-180, DR 400-160D Åtgärd: Utför visuell kontroll av bränslegivare med avseende på korrosionsskador enligt anvisningar i angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1984-02-20. Inom 50 flygtimmar, därefter förnyad inspektion var 100:de flygtimme. Underlag: Pierre Robin SB No 102 Referens: Consigne de Navigabilité 83-207

1984-02-20

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.