

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
BEECH - 18



LVA nr

1945

Titel: Kontroll av nödutgång

Gäller: Beech modell 33, 35, 36, 50, 55, 56, 58 (dock ej 58P), 58TC och modell 95 med S/N enligt AD-note 84-09-01, som är utrustade med mer än 5 stolar

Åtgärd: Kontrollera att samtliga åtgärder uppräknade i LVA 1117 är införda och byt ut befintlig skylt (P/N 96-534042-1) mot ny skylt P/N 58-530258-1 (skruvad) eller 58-530258-3 (klister-skylt) med texten: "EMERGENCY EXIT LIFT LATCH - PULL PIN - PUSH WINDOW OUT".

Tid för åtgärd: Vid nästkommande 100-timmarstillsyn, räknat från 1984-06-30

Referens: FAA AD 84-09-09/01

2003-07-15/40

1984-06-30

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.