

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/modifiering av låsanordning för skevroder

GÄLLER: Partenavia modell P68 alla S/N

ÅTGÄRD: Utför kontroll och inför extralåsning på skevrodermekanismens drivkedja enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1984-11-05. Före nästa flygning.

UNDERLAG: Partenavia S/B No 64 rev 1

REFERENS: RAI AD 84-146/LFV skrivelse L 2277/84-1202

LFS: 1984: 15

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250