
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av bränslepåfyllnadsutrymme, tanklock och dräner/ventilationsledningar

GÄLLER: Piper modell PA-23, PA-23-160, PA-23-250, PA-23-235, PA-E23-250 alla S/N. Undantaget PA-23-250 med S/N 27-7654001 t o m 27-8154030.

ÅTGÄRD: Inspektera ventilations/dränerledningar, termostanklock, bränslepåfyllnadsutrymme på alla bränsletankar och (om installerat) även på extra bränsletankar enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 60 dagar räknat från LVD-utgivningsdatum därefter i intervaller om 12 månader.

UNDERLAG: Piper Service Bulletin No. 340

REFERENS: FAA AD 88-21-07R1.

UTGIVNINGS-DATUM: 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.