

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:

Utbyte av "torquemeter indicator"

GÄLLER:

Agusta A109

ÅTGÄRD:

Byt ut torque indicator P/N 109-0729-30-1 mot modifierad indikator märkt "Mod A" efter serienumret enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD:

Efter 1981-02-28. Inom 25 flygtimmar.

UNDERLAG:

Agusta Bollettino Tecnico No 109-27

REFERENS:

RAI 80-265/A109-20

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.