

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll, vid behov ändring, av växellåda

GÄLLER: Agusta A109, utrustade med "sleeve" P/N 109-0435-29-3

ÅTGÄRD: Utför kontroll av berörda växellådor (90° sleeve) med avseende på montering och ändra vid behov felaktig installation enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1980-12-17. Inom 10 flygtimmar. Därefter kontroll i intervaller av 100 flygtimmar.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-10, Rev A, daterad Dec 17, 1980

REFERENS: RAI 81-3/A109-9 Rev 1

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250