

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/smörjning av hydraulpump

GÄLLER: Agusta A109A och A109AII, utrustade med hydraulpump
P/N 109-0760-37-1

ÅTGÄRD: Utför åtgärd enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1983-06-21. I intervaller av 300 flygtimmar
eller 12 månader, vilket som först uppnås.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 198-43, Rev A

REFERENS: RAI 83-108/A109-29

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250