

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nödöppningsmekanism, dörrar

GÄLLER: Agusta A109A och A109AII

ÅTGÄRD: Kontrollera nödöppningsmekanism enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1984-09-10. Inom 25 flygtimmar för helikopter, där montering/demontering av passagerar-/förardörrar har skett. Inom 100 flygtimmar för helikopter, som inte haft dörrarna avmonterade. Därefter vid varje avmontering/montering av dörrar.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-48

REFERENS: 84-106/A109-31

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250