

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av rörledningar i hydraul- och syrgassystem

GÄLLER: Fairchild SA226-T, SA226-T(B), SA226-AT, alla S/N och SA226-TC, S/N lägre än TC398

ÅTGÄRD: Utför erforderliga modifieringar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-03-30. Senast 1985-12-31.

UNDERLAG: Fairchild SB 226-29-005 och SB 226-35-003

REFERENS: FAA AD 85-04-01

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250