

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av stjärtrotorblad med limfel

GÄLLER: Bell/Agusta modell 47, utrustad med stjärtrotorblad
P/N 47-642-117-1, S/N A-8 t o m A-72

ÅTGÄRD: Byt ut berörda stjärtrotorblad enligt anvisningarna
i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från utgivningsdatum
av detta LVD

UNDERLAG: Bell Alert SB No 47-84-11

REFERENS: FAA AD 85-08-03

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat	011 - 19 20 00	Bo Norén	19 20 62
		Int + 46	11 - 19 20 00	S Öhnell	19 20 64
				Civilair	Norrköping