

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

- TITEL:** Kontroll av bränslepanel och bränsleledningar, kontroll av åtkomst till handbrandsläckare
- GÄLLER:** Piper modell PA-31-310, 31-325 och 31-350 (31-350 endast åtgärderna 1 och 5)
- ÅTGÄRD:**
- 1) Kontrollera bränsleledningarna bakom instrumentpanelen med avseende på kondition och rätt klaming enligt anvisningarna i Nyge TVO 1/83
 - 2) Kontrollera att strömbrytarinstallationen för bränslepanelbelysning är av originalutförande (skjutströmbrytare). Om originalutförandet ändrats, skall detta återställas. Alternativt skall modifieringen granskas och godkännas av luftfartsverkets besiktningsingenjör.
 - 3) Demontera bränslekranpanelen och förse bakomliggande bränslerör (cross-feed-ledning) med lämpligt isoleringsskydd, om ej redan utfört
 - 4) Kontrollera att bränslekranpanelen är hel. Om strömbrytare och belysning ej är fixerade på grund av trasig panel, skall panelen bytas.
 - 5) Kontrollera att handbrandsläckaren är åtkomlig med 1P pilotstol i sitt bakersta läge. Om inte skall handbrandsläckaren installeras så, att åtkomst i detta stolläge är möjlig.
- TID FÖR ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum, om ej redan utfört
- UNDERLAG:** Nyge TVO 1/83, daterad 1983-02-15 och servicemeddelande till Piper PA-31-310-ägare, daterat 1985-10-01
- REFERENS:** Störningsrapport 03:0985; Haverirapport från brand i förarkabinen i en finskregistrerad PA-31 nr L 2762/82-1214; Faktarapport ÖD V18/85 (1202) och L1795/85-1202

UTGIVNINGSDATUM: 1985-10-27

PIPER SB 325

LFS 1985:29

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikoplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	64250
		Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	