

## LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

### Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:** Collins "Flight Director" och "HSI", kontroll och åtgärd

**GÄLLER:** Collins Avionics Division/Rockwell International Flight Director och HSI indikatorer (tillverkade under tiden 1985-06-01--10-25) med nedanstående modell-/seriebeteckning:

| <u>Modell</u> | <u>Part nr</u> | <u>Serienummer</u> |
|---------------|----------------|--------------------|
| 329B-7A       | 522-3206-005   | 5018 t o m 5021    |
| 329B-7J       | 522-3867-003   | 1000 - " - 1001    |
| ADI-44V       | 622-5139-001   | 1024 - " - 1036    |
|               | 622-5139-002   | 1024 - " - 1036    |
|               | 622-5139-003   | 1024 - " - 1036    |
|               | 622-5139-004   | 1024 - " - 1036    |
| ADI-84        | 787-6173-013   | 4079 - " - 4109    |
|               | 787-6173-016   | 4079 - " - 4109    |
| ADI-84A       | 622-3504-013   | 5549 - " - 5646    |
|               | 622-3594-015   | 5549 - " - 5646    |
|               | 622-3594-016   | 5549 - " - 5646    |
|               | 622-3594-017   | 5549 - " - 5646    |
| 331A-8H       | 777-1026-004   | 3204 - " - 3227    |
| HSI-45        | 622-4298-001   | 1246 - " - 1326    |
| HSI-70        | 622-4913-001   | 1670 - " - 1681    |

**ÅTGÄRD:** A Ta bort berörd FD-indikator och utför inspektion samt vid behov modifiering av denna enligt anvisningarna i angiven Collins' Alert Service Bulletin:

| <u>Modell</u> | <u>Alert SB No</u> | <u>Datum</u>     |
|---------------|--------------------|------------------|
| 329B-7A       | A13                | October 25, 1985 |
| 329B-7J       | A9                 | October 25, 1985 |
| ADI-44V       | A4                 | October 25, 1985 |
| ADI-84        | A10                | October 29, 1985 |
| ADI-84A       | A10                | October 29, 1985 |

(Forts)

LFS 1985:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets förtätningssamlingar LFS.