

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av infästningskonsoler, säkerhetsbälten

GÄLLER: Gulfstream modell AA-1 (S/N AA1-0001 t o m -0459),
AA-1A (S/N AA-1A-0001 t o m -0470), AA-1B (S/N AA-1B-0001
t o m -0680) och AA-1C (S/N AA-1C-0001 t o m -0211)

ÅTGÄRD: Byt ut befintliga konsoler P/N 60152-2 mot nya konsoler P/N 5102391-1 enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Gulfstream Aerospace Corporation Service Bulletin
No 173

REFERENS: FAA AD 85-21-02

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-11-25

LFS: 1985:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250