

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
PIPER - 18 B
Upphäver:
PIPER - 18 A

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Arm
1110A	Piper modell PA-24, PA-24-250 och PA-24-260 S/N 24-1 t o m 24-5047 PA-24-400 S/N 26-2 t o m 26-148 PA-30 S/N 30-1 t o m 30-2000 PA-39 S/N 39-1 t o m 39-155	Inspektion av infästningar för stabilatorns lagringar Inspektera de fyra infästningarna för stabilatorn i enlighet med angivet underlag. Modifiera vid behov.	Efter 1976-03-08: Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 464 <u>Referens</u> FAA AD No 75-27-08	
1111	Piper modell PA-31T S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620012	Inspektion och ändring av höjdstyrssystem 1 Installera Piper Kit 760989 på flygplan med S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620007 2 Inspektera och ändra höjdrodrets stödstruktur enligt punkterna 1 t o m 6 i angivet underlag (481A), på flygplan med S/N 31T-7520020, 31T-7520022 t o m 31T-7520038 och 31T-7520040 t o m 31T-7620012. De detaljer som vid inspektionspunkterna 3 t o m 5 i underlaget befinnes vara felaktiga skall bytas före nästa flygning. Flygplanet får dock flygas till plats där arbetet kan utföras.	Efter 1976-03-08: 1 Inom 50 flygtimmar 2 Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 477A eller senare utgåva. Piper Service Bulletin No 481A eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 76-03-01	
1125	Piper modell PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7552073	Modifiering av batteriinstallationen Utför modifiering enligt angivet underlag	Efter 1976-04-26: Inom 100 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 460A eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 76-04-10	
					v g v

1981-12-07

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.