

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Förbud mot flygning i kända isbildningsförhållanden

GÄLLER: Cessna modell T303, alla S/N

ÅTGÄRD: Revidera AFM och POH under Section 2 Limitations samt täck över texten på den skylt i förarkabinen, som tillåter flygning i kända isförhållanden och sätt in en kopia av AD note 86-01-01 i POH och AFM under Section 3 Emergency Procedures

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före nästa flygning, räknat från mottagandet av skrivelse L 167/86-1202

REFERENS: FAA AD 86-01-01 och skrivelse L 167/86-1202, utsänd till berörda ägare 1986-01-17

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-01-30

LFS: 1986:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.