

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	<u>Livstidsbegränsning av bladgripare, huvudrotornav</u>
<u>GÄLLER:</u>	Aerospatiale AS350, alla typer utrustade med bladgripare (övre och undre) P/N 350A31-1830-00 och -01, 350A31-1831-00, -01, -04, -05, -06 och -07
<u>ÅTGÄRD:</u>	Byt ut bladgripare vid en gångtid av 4000 h
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	1) Bladgripare med mindre än 3900 h, räknat från LVD utgivningsdatum, skall bytas senast vid 4000 h 2) Bladgripare med mer än 3900 h, räknat från LVD utgivningsdatum, skall bytas senast inom 100 flygtimmar
<u>UNDERLAG:</u>	Telex Service No 01.16
<u>REFERENS:</u>	Consigne de Navigabilité 86-57-44(B)
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1986-06-10

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.