

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bränslefilter/modifiering

GÄLLER: Aerospatiale modell AS 350, utrustade med LEBOZEC/GAUTHIER bränslefilter, P/N 432B12.3, .3C, .3D eller GUYOT bränslefilter, P/N 704A34.620.002, och ej modifierade enligt modifiering 350A 07.1671

*ANMÄRKNING: LVD Nr 1791 gäller ej när modifiering enligt 2 har införts

ÅTGÄRD:

- 1) Utför kontroll av bränslefilterets täthet enligt anvisningarna i angivet underlag
- 2) Inför modifiering 350A 07.1671 enligt Aerospatiale SB No 28.07

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1) Inom 50 flygtimmar och därefter vid varje filterbyte, räknat från LVD utgivningsdatum
- 2) Senast 1986-12-31

UNDERLAG: Aerospatiale M.E.T. work card 28.00.00.302 sidan 3 rev 5A
Aerospatiale Service Bulletin No 28.07

REFERENS: Consigne de Navigabilité 86-77-46(B)R1 och 86-97-47

UTGIVNINGSDATUM: 1986-09-08

LFS: 1986:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.