

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte/flyttning av bränslerör

GÄLLER: Maule M-5-180C, M-5-210C, M-5-220C och M-5-235C, utrustade med 20/40⁰ klaffreglage enligt SB 44, 46, 48 eller 49

ÅTGÄRD: Kontrollera berörd bränsleledning och ändra ledningens dragning enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 20 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Maule SB No 7

REFERENS: FAA AD 86-17-11

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-09-22

LFS: 1986:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250