
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:	Operativa begränsningar vid flygning i snöväder
GÄLLER:	Bell och Agusta Bell 206A och 206B.
ÅTGÄRD:	Installera "snow deflectors" och "particle separator" före flygning i snöväder i enlighet med anvisningar i bifogad AD 89-10-11. Revidera Rotorcraft Flight Manual i enlighet med anvisningar i bifogad AD 89-10-11.
TID FÖR ÅTGÄRD:	senast 1989-09-30
UNDERLAG:	FAA AD 89-10-11, 89-10-11 R1
REFERENS:	FAA AD 89-10-11, 89-10-11 R1
UTGIVNINGS- DATUM:	1989-08-31

LFS 1989:16

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Norrköping	62450