

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:	Kontroll av Mode C och Mode S transpondersystem
GÄLLER:	Alla luftfartyg med Mode S eller Mode C transponder som använder "Gilham code" som insignal för höjdinformation. Obs! Denna LVD refererar till en EASA AD, vilken i och med denna LVD även blir giltig för (EG) 1592/2002, Bilaga II luftfartyg.
ÅTGÄRD:	Utför åtgärder i enlighet med bifogad EASA AD 2006-0265. Refererad AD finns även tillgänglig på följande internetadress: http://ad.easa.europa.eu/
TID FÖR ÅTGÄRD:	Utför åtgärder enligt denna LVD senast 30 april 2008. En repetitiv kontroll skall därefter ske var 24:e månad, med start från första åtgärdsdatum.
UNDERLAG:	EASA AD 2006-0265
REFERENS:	EASA AD 2006-0265
BESLUTSDATUM:	21 januari 2008
BESLUT:	LS 2008-0268

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-415 21 00	011-415 22 50