

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:** Utbyte av "bowdenkablar" för gas och blandningsreglage samt utbyte av bränslekran

**GÄLLER:** Grob G 115

**ÅTGÄRD:** Byt ut bowdenkablar för gas och blandningsreglage samt bränslekranens insats.

**TID FÖR  
ÅTGÄRD:** Senast 1989-10-31

**UNDERLAG:** Grob Service Bulletin TM 1078-8

**REFERENS:** Grob Service Bulletin TM 1078-8

**UTGIVNINGS-  
DATUM:** 1989-08-31

**LFS: 1989:16**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.