

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:** "Spherical thrust bearings" P/N 704A 33-633-109.

**GÄLLER:** AS 350 modell B, B1 och D.

**ÅTGÄRD:** Helikopter utrustad med spherical thrust bearings P/N 704A 33-633-109 får ej flygas under -25°C p g a manövreringsproblem utan servoassistans.

Utför revision av "flight manual" samt Master Servicing Recommendations i kapitel 5.99.

När spherical thrust bearings P/N 704 A 33-633-028 (eller 579045) eller P/N 704A33-633-030 är installerade får helikoptern flygas ned till -40°C.

**TID FÖR ÅTGÄRD:** Omedelbart efter mottagandet av detta LVD.

**UNDERLAG:** Aerospatiale Telex Service n° 01-23.

**REFERENS:** Consigne De Navigabilite 89-081-053(B).

**UTGIVNINGS-DATUM:** 1989-08-31

**LFS: 1989:16**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.