

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

- TITEL:** Inspektion av huvudrotorblad
- GÄLLER:** Agusta A109 och A109All, S/N t o m 7437 med huvudrotorblad P/N 109-0103-01 alla strecknummer och S/N 378 t o m 1519 med mer än 300 flygtimmar.
- ÅTGÄRD:** Utför åtgärder i enlighet med AGUSTA BOLLETTINO TECNICO Nr 109-79 daterad 27 juli, 1990 eller senare.
- TID FÖR ÅTGÄRD:** Vid 300 flygtimmar och därefter varje 25 flygtimmar enligt Part I tills Part II är utfört.
- UNDERLAG:** AGUSTA BOLLETTINO TECNICO Nr 109-79, daterad 27 juli, 1990 eller senare utgåva.
- REFERENS:** RAI AD Nr 90-261
- UTGIVNINGS-DATUM:** 1990-11-08

LFS: 1990:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.