
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrosionskontroll av huvudlandställ

GÄLLER: Pierre ROBIN 100/250 och 100/285 alla S/N

ÅTGÄRD: Utför korrosionskontroll av huvudlandställerna i enlighet med Pierre ROBIN SB nr 124 daterad 29 januari 1992 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Pierre Robin SB nr 124 daterad 29 januari 1992 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 92-042 (A)

UTGIVNINGSDATUM: 1992-04-02

LFS: 1992:12

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.