

LUFTFARTSVERKET  
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE  
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSSYA  
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

# LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 274  
26 januari 1968



274 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206A  
med serienummer  
8002 t o m 8007  
och 8018

Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd: INSPEKTION och MODIFIERING AV ÖVERFÖRINGSSYSTEM FÖR  
DROOPKOMPENSERING

Rubricerat system skall, för säkerställande av funktionen, inspekteras och modifieras enligt nedan.

A. Inom 5 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA och därefter var 10:e flygtimme intill dess modifiering enligt punkt B nedan införts skall överföringssystemet inspekteras enligt AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-1.

B. Inom 50 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA skall modifiering införas enligt AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-1. Modifieringen omfattar införande av ytterligare lösningar på enheter i överföringssystemet.

Datum för  
ikraftträdande: 1 februari 1968.

Referens: RAI Airworthiness Directive No 67-117/A.B. 206-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.