
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Typändring förbjuden av andra än ROBIN Company

GÄLLER: ROBIN alla modeller alla S/N

ÅTGÄRD: Se Service Bulletin Pierre ROBIN No 153

TID FÖR ÅTGÄRD: Utgivningsdatum av detta LVD

UNDERLAG: Service Bulletin Pierre ROBIN No 153

REFERENS: DGAC AD 96-276 (A)

BESLUTSDATUM: 1997-01-21

LFS 1997:5

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450