
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Införande av temporär revision i flyghandbok

GÄLLER: TB20, TB21 alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i SOCATA TB Airplanes SB No 10-105-32.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före flygning.

UNDERLAG: SOCATA TB Airplanes SB No 10-105-32 daterad 6 december 1996 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 97-032(A).

BESLUTSDATUM: 1997-03-18

LFS 1997:16

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450